

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
города Ростова -на- Дону «Детский сад №287»

344095

г. Ростов-на-Дону

Ул.Вятская 37/1

ИНН/КПП 6166057740/616601001

Исх .№ 60 от 18.07.17г

Инспектору  
Первомайского отделения надзорной деятельности  
отдела  
Надзорной деятельности  
по городу Ростову-на-Дону  
УНД Главного управления МЧС России  
по Ростовской области  
старшему лейтенанту внутренней службы  
Ладному А.А.

Уведомление об исполнении предписания ГПН №7-118/1/1 от 25.07.2016 г

| № предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения  | Срок устранения нарушения | Выполнение                    | № договора, дата         |
|---------------|---|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1             | На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение требования нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 5.2.12. по количеству эвакуационных выходов, а именно: помещения по техническому паспорту №№ 13, 10, 9, 20, 7, 8, 27, 28, 37, 36, 48, 47, 39, 38, 26, 21, 20, 15, 18, 19 предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. не имеют не менее двух эвакуационных выходов. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4 | 1.07.2017                 | Расчет противопожарного риска | №40<br>От<br>10.10.2016г |
| 2             | На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований  | 1.07.2017                 | Расчет противопожарного риска | №40<br>От<br>10.10.2016г |

|   |  |           |                               |                          |
|---|--|-----------|-------------------------------|--------------------------|
|   | нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009. п. 5.2.14. ширина эвакуационных выходов из помещений по техническому паспорту №№ 21, 19, 9, 7, 48, 39, 37, 27 наружу, менее 1,2 м., а именно 0,8 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4   |           |                               |                          |
| 3 | На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009. п. 5.2.14. ширина эвакуационных выходов из помещений по техническому паспорту №№ 15, 26, 13, 20, 40, 43, 31, 33 на лестничную клетку, менее 1,2 м., а именно 0,8 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4  | 1.07.2017 | Расчет противопожарного риска | №40<br>От<br>10.10.2016г |
| 4 | На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей из помещений по техническому паспорту №№ 21, 19, 9, 7, 48, 39, 37, 27 руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009. п. 5.2.3., а именно: перед наружной дверью (эвакуационным выходом) отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. При замере ширина лестничной площадки составляет 0,75 м. ширина дверного полотна составляет 0,83 м. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 53 ч. 4 | 1.07.2017 | Расчет противопожарного риска | №40<br>От<br>10.10.2016г |
| 5 | На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей по техническому паспорту №№ 1, 14, 44, 32 руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативного документа   | 1.07.2017 | Расчет противопожарного риска | №40<br>От<br>10.10.2016г |

|   |  |           |                               |                          |
|---|--|-----------|-------------------------------|--------------------------|
| 6 | На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009. п. 5.2.13. этаж здания не имеет 2-х эвакуационных выходов.<br>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4  | 1.07.2017 | Расчет противопожарного риска | №40<br>От<br>10.10.2016г |
| 7 | На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение требования нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 5.2.12. по количеству эвакуационных выходов, а именно: помещения по техническому паспорту №№ 16, 21, 20, 22, 69, 62, 65, 35, 38, 39, 56, 55, 57- 58. 6, 29, 70 предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. не имеют не менее двух эвакуационных выходов.<br>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4 | 1.07.2017 | Расчет противопожарного риска | №40<br>От<br>10.10.2016г |
| 8 | На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009. п. 5.2.14. ширина эвакуационных выходов из помещений по техническому паспорту №№ 6, 16, 69, 29, 34, 35, 56, 19, 3 наружу, менее 1,2 м., а именно 0,9 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел.<br>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4   | 1.07.2017 | Расчет противопожарного риска | №40<br>От<br>10.10.2016г |
| 9 | На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009. п. 5.2.13. этаж здания не имеет 2-х эвакуационных выходов.<br>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4  | 1.07.2017 | Расчет противопожарного риска | №40<br>От<br>10.10.2016г |



|    |   |           |  |                        |
|----|---|-----------|--|------------------------|
| 10 | <p>На объекте защиты провода и кабели соединительных линий СОУЭ не проложены в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов. Нормы пожарной безопасности (НПБ 104-03) «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях». Утверждены приказом МЧС России от 20.06.2003 г. № 323. Зарегистрированы в Минюсте РФ 27 июня 2003 года, регистрационный № 4837. Дата введения в действие 30 июня 2003 г.) п. 3.9</p>   | 1.07.2017 | <p>Ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей в МБДОУ №287</p>  | №84/2 от 01.12 2015 г  |
| 11 | <p>На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п.13.3.6 расстояние от извещателя до светильника составляет менее 0,5 м., а именно ~ 0,3 м. Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 51;</p>   | 1.07.2017 | <p>Ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей в МБДОУ №287, включая установку аварийного освещения на эвакуационных путях и выходах</p> | №47/287 от 20.05.2015г |
| 12 | <p>На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности (СП 1.13130.2009 п. 4.3.1) по освещенности, а именно: на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиям, а именно: в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; в зоне каждого изменения направления маршрута; при пересечении проходов и коридоров; на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; перед каждым эвакуационным выходом; перед каждым пунктом медицинской помощи; в местах размещения средств экстренной связи и других</p> | 1.07.2017 | <p>Ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей в МБДОУ №287, включая установку аварийного освещения на эвакуационных путях и выходах</p> | №47 от 20.05.2015 г    |

|    |   |            |  |                     |
|----|---|------------|--|---------------------|
|    | средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; в местах размещения первичных средств пожаротушения; в местах размещения плана эвакуации. Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 51  |            |  |                     |
| 13 | На объекте защиты, не соблюдены требования нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 4.4. настенные речевые оповещатели не расположены таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 51 ч.4 | 1.07.2017  | Ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей в МБДОУ №287, включая установку аварийного освещения на эвакуационных путях и выходах | №47 от 20.05.2015 г |
| 14 | Ширина эвакуационных выходов из помещений по техническому паспорту №№ 15, 26, 13, 20, 40, 43, 31, 33 на лестничную клетку, менее 1,2 м., а именно 0,8 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4  | 1.07.2017г | Расчет противопожарного риска  | №40 От 10.10.2016г  |

Заведующий МБДОУ №287



Лихоносова Е.В.