



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ

344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49

Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 7 - 128/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению: центр развития ребенка - детский сад первой категории № 287 Первомайского района города Ростова-на-Дону

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 7 - 128 от «1» июля 2015 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора города Ростова-на-Дону по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 13.07.2015 г. с «16» час. «00» мин. до «17» час. «00» мин., 15.07.2015 г. с «16» час. «00» мин. до «17» час. «00» мин., проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: муниципального дошкольного образовательного учреждения: центр развития ребенка - детский сад первой категории № 287 Первомайского района города Ростова-на-Дону, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Первомайский район, г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37/1. Общая продолжительность проверки составила 02 рабочих дня

проверку проводил(а):

Ладный Александр Александрович Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Старший инспектор Первомайского отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы, эксперты не привлекались

совместно с: Заведующим Лихоносовой Еленой Викториной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности.	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
---------------	--	---	--	--

1.	2.	3. требования которого (-ых) нарушены	4.	5.
1	<p>На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение требования нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 5.2.12. по количеству эвакуационных выходов, а именно: помещения по техническому паспорту №№ 13, 10, 9, 20, 7, 8, 27, 28, 37, 36, 48, 47, 39, 38, 26, 21, 20, 15, 18, 19 предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. не имеют не менее двух эвакуационных выходов. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	<p>Период капитального ремонта</p>	
2	<p>На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009. п. 5.2.14. ширина эвакуационных выходов из помещений по техническому паспорту №№ 21, 19, 9, 7, 48, 39, 37, 27 наружу, менее 1,2 м., а именно 0,8 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	<p>Период капитального ремонта</p>	
3	<p>На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативного</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	<p>Период капитального ремонта</p>	

	<p>документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009. п. 5.2.14. ширина эвакуационных выходов из помещений по техническому паспорту №№ 15, 26, 13, 20, 40, 43, 31, 33 на лестничную клетку, менее 1,2 м., а именно 0,8 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4</p>			
4	<p>На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей из помещений по техническому паспорту №№ 21, 19, 9, 7, 48, 39, 37, 27 руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009. п. 5.2.3., а именно: перед наружной дверью (эвакуационным выходом) отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. При замере ширина лестничной площадки составляет 0,75 м. ширина дверного полотна составляет 0,83 м. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	<p>Период капитального ремонта</p>	
5	<p>На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей по техническому паспорту №№ 1, 14, 44, 32 руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009. п. 5.2.5., а именно: ширина</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	<p>Период капитального ремонта</p>	

	лестничного марша менее 1,35м., а именно: 1,25 м. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4			
6	На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009. п. 5.2.13. этаж здания не имеет 2-х эвакуационных выходов. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Период капитального ремонта	
7	На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение требования нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 5.2.12. по количеству эвакуационных выходов, а именно: помещения по техническому паспорту №№ 16, 21, 20, 22, 69, 62, 65, 35, 38, 39, 56, 55, 57-58, 6, 29, 70 предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. не имеют не менее двух эвакуационных выходов. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Период капитального ремонта	
8	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009. п. 5.2.14.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Период капитального ремонта	

	ширина эвакуационных выходов из помещений по техническому паспорту №№ 6, 16, 69, 29, 34, 35, 56, 19, 3 наружу, менее 1,2 м., а именно 0,9 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4			
9	На объекте защиты при эксплуатации путей эвакуационных путей руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009, п. 5.2.13, этаж здания не имеет 2-х эвакуационных выходов. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Период капитального ремонта	
10	На объекте защиты провода и кабели соединительных линий СОУЭ не проложены в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов. Нормы пожарной безопасности (НПБ 104-03) «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях». Утверждены приказом МЧС России от 20.06.2003 г. № 323, Зарегистрированы в Минюсте РФ 27 июня 2003 года, регистрационный № 4837. Дата введения в действие 30 июня 2003 г.) п. 3.9	НПБ 104-03	01.06.2016	
11	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п.13.3.6 расстояние от извещателя до	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.06.2016	

	светильника составляет менее 0,5 м., а именно ~ 0,3 м. Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 51;			
12	На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности (СП 1.13130.2009 п. 4.3.1) по освещенности, а именно: на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями, а именно: в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; в зоне каждого изменения направления маршрута; при пересечении проходов и коридоров; на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; перед каждым эвакуационным выходом; перед каждым пунктом медицинской помощи; в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; в местах размещения первичных средств пожаротушения; в местах размещения плана эвакуации. Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 51;	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.06.2016	
13	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативного документа по	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о	01.06.2016	

	пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 4.4. настенные речевые оповещатели не расположены таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 51 ч.4	требованиях пожарной безопасности"		
14	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009, п. 5.2.14. ширина эвакуационных выходов из помещений по техническому паспорту №№ 15, 26, 13, 20, 40, 43, 31, 33 на лестничную клетку, менее 1,2 м., а именно 0,8 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 53 ч.4	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Период капитального ремонта	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Ладный А.А. Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Старший инспектор Первомайского отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы

Предписание для исполнения получил:

Лихомосова Елена Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15» июля 2015 г.

(подпись)

Оригинал данного документа расположен в КНД №